

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0142-42	FECHA:	



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA.




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BALCONES.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO.




Foto 6: REPELLO DE PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Marta Lidia Perez Agustín</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>[Firma]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

