

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0142-42	FECHA:	



Foto1: PINTURA EN MUROS INTEREIORES Y EXTERIORES



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BalcÓN DE METAL.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL.



Foto 6: Reparación de planchas concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Marta Lidia Pérez Agustine</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---