

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Florida San Luis Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0162-42	FECHA:	1/11/2024



Foto1: sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Reparación de puertas



Foto 4: sustitución de inodoros




Foto 5: sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 6: sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEZA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0162-42	FECHA:	24/10/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 2: SUSTITUCION DE PILA



Foto 3: MANTENIMIENTO DE METAL DE INGRESO



Foto 4: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO+ACCESORIO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

