

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Florida San Luis Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0162-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: sustitución de lamina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26.



Foto 2: sustitución de lamina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 3: Reparación de puertas



Foto 4: sustitución de inodoros



Foto 5: sustitución de Estructura de Soporte de madera por metal



Foto 6: sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEZA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0162-42	FECHA:	24/10/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR




FOTO 2: SUSTITUCION DE PILA



Foto 3: MANTENIMIENTO DE METAL DE INGRESO



Foto 4: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO+ACCESORIO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

