

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0164-43	FECHA:	04/03/2024



Foto1: INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 2: INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 3: INSTALACION DE PORTON



Foto 4: INSTALACION DE BALCONES





Foto 5: INSTALACION DE BALCONES



Foto 6: INSTALACION DE LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA EN BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0164-43	FECHA:	04/03/2024



Foto1: VENTANAS EN MAL ESTADO




Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0164-43	FECHA:	04/03/2024



Foto 1: PUERTAS EN MAL ESTADO MODULO 1



Foto 2: PUERTA EN MAL ESTADO MODULO 2



Foto 3: LETRINAS RUSTICAS DE CONCRETO




Foto 4: BAÑOS EN PESIMAS CONDICIONES





Foto 5: PINTURA EN MAL ESTADO



Foto 6: VENTANAS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------