

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0164-43	FECHA:	04/03/2024



Foto1: INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 2: INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 3: INSTALACION DE PORTON



Foto 4: INSTALACION DE BALCONES




Foto 5: INSTALACION DE BALCONES



Foto 6: INSTALACION DE LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA EN BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0164-43	FECHA:	04/03/2024



Foto1: INSTALACION DE LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA EN BAÑOS



Foto 2: MANTENIMIENTO A PUERTAS




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---