

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0164-43	FEC	



Foto 1: PORTON INSTALADO



Foto 2: BALCONES INSTALADOS




Foto 3: BALCONES INSTALADOS



Foto 4: ESTRUCTURA DE METAL, LAMINAS Y PUERTAS INSTALADAS EN BAÑOS




Foto 5: PUERTAS INSTALADAS EN MODULOS



Foto 6: MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PINTADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la DPP
 


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0164-43	FECHA:	04/03/2024



Foto1: PORTON INSTALADO



Foto 2: SISTEMA ELECTRICO INSTALADO




Foto 3: CHAPAS CAMBIADAS



Foto 4: BALCONES INTALADOS




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

