

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0175-42	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Sustitución de lamina



Foto 2: Fabricacion e instalación de puertas de metal en baños



Foto 3: Sustitucion de puerta



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firmá y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firmá y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA L...
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0175-42	FECHA:	30/08/2024



Foto 7: Sustitución de deposito de agua 1100lt



Foto 8: Sustitución de deposito de agua 1100lt



Foto 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 10: Sustitución lavamanos



Foto 11: Sustitución de Flipon



Foto 12: Sustitución de Caja de Registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0175-42	FECHA:	30/08/2024



Foto 13: Mantenimiento de estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura)




Foto 14: Mantenimiento de estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura)



Foto 15: Sustitución de piso, ceramico




16 pintura de muro exterior e interior



Foto 17 sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

