

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Florida, Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0180-42	FECHA:	29/08/2024



Foto1: Sustitución de puertas.



Foto 2: Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 3: Reparación de piso de cemento líquido.



Foto 4: Sustitución de canal de metal.



Foto 5: Sustitución de inodoros y accesorios.




Foto 6: Sustitución de baranda de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milbrad de la Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Florida, Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0180-42	FECHA:	29/08/2024




Foto7: Pintura en muro exterior e interior.



Foto 8: Sustitución de ducto electrónico + accesorios.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aldeida Sorely de la Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

