



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0186-41	FECHA:	03/06/2024



Foto 1: Levantado de pared.



Foto 2: Avances de la construcción.



Foto 3: Instalación de costaneras.




Foto 4: Proceso de entechado



Foto 5: Piso




Foto 6: Piso del corredor de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

