



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAOBA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0186-41	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Entechado de las aulas




Foto 2: Aula con piso terminado y balcones instalados.



Foto 3: Piso



Foto 4: Instalación de puertas



Foto 5: Balcones instalas en la parte delantera de las aulas.



Foto 6: Balcones instaladas en la parte trasera de las aulas construidas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

