

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0203-42	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: Pintura



Foto 2: Reparación de portón



Foto 3: Migitorios



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Puerta




Foto 6: Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

