

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chacté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0220-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: Repello



Foto 2: Emparejado de terreno para echar torta de cemento



Foto 3: Desinstalación de puerta de madera por metal



Foto 4: Echando la torta de cemento




Foto 5: Remodelación de cocina




Foto 6: Pintado de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
JM  
DIRECCIÓN  
ALDEA CHACTE SAN LUIS, PETEN