



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0220-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Sustitución de piso torta por piso liquido.



Foto 2: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3: Instalación de azulejos en cocina



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Instalación de lamina troquelada por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Instalación de rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo Lopez



Firma y sello del Presidente de la OPF

Abel

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JM
DIRECCION
ALDEA CHACTE SAN LUIS, PETEN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público