

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA IXBOBÓ CARRETERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBO, SAN LUIS, PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0221-43	FECHA:	28/08/2024




Foto 1: Techo de las 4 aulas de la escuela que seran remozadas



foto 2: El techo de la escuela para remozar



Foto 3: El techo muestra curvatura por la antigüedad que sera remozado



Foto 4 Techo con vista del interior que sera cambiada por estructura y que la madera esta dañada por la antigüedad



Foto 5: La madera de las aulas que seran sustituidas por estructuras metalicas.



Foto 6: Techo de la escuela que sera sustituida por estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  