

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINCHILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0223-43	FECHA:	25/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO



FOTO 2: SUSTITUCION DE MURO PERIMETAL DE CONCRETO



FOTO 3: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO



FOTO 4: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO



FOTO 5: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO



FOTO 6: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Amalia Civarado</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA CHINCHILÁ SAN LUIS, PETEN</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINCHILÁ DIRECCIÓN SAN LUIS, PETEN</p>
---	---	---