

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINCHILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0223-43	FECHA:	13/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO



FOTO 2: SUSTITUCION DE MURO PERIMETAL DE CONCRETO



FOTO 3: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO



FOTO 4: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO



FOTO 5: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO



FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Amalia Alvarado</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p align="center"> <b>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b>  <b>ALDEA CHINCHILÁ</b>  <b>DIRECCIÓN</b>  <b>SAN LUIS, PETÉN</b> </p>
--	--