



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cañ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0226-43	FECHA:	3 de Mayo de 2024




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:







Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 UELA CONSEJO ESCOLAR RURAL	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---

DEAC  
LUIS.