

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NOCTÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0233-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: Se intervendrá, la pintura de muros de interiores y exteriores de toda la escuela.




Foto 2: Se intervendrá, sustitución de barandas de metal



Foto 3: Se sustituirá lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: Se sustituirá la estructura de soporte de metal.





Foto 5: Sustitución de chapas de 16 puertas



Foto 6: Se intervendrá repello en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NOCTÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0233-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 7: Sustrucción de ventana de metal



Foto 8: Sustrucción de puerta de metal



Foto 9: Sustrucción de balcón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

