



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POITE CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0251-43	FECHA:	4/03/2024




SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO 2: SUSTITUCION DE TECHO Y SOPORTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCION DE VENTANAS Y BALCONES



INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

