

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1074-43	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de canal de PVC




Foto 4: Instalación de lámina troquelada



Foto 5: Instalación de estructura portante de metal



Foto 6: Sustitución de torta de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1074-43	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2024



Foto7: Reparación de muro perimetral de block



Foto 8: Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de Lavamanos



Foto 10: Fabricación e instalación de Puertas de metal en baños



Foto 11: Fabricación e Instalación de Ventana balcón de metal para dirección



Foto 12: Aplicación de Pintura en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1074-43	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2024






Foto 13: Fabricación e instalación de estufa Rural




Foto 14: Sustitución de depósitos de Agua




Foto



Foto



Foto



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

