



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1217-42	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 2: Fabricación e instalación de ventana-balcón de metal



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución inodoro



Foto 6: Sustitución de tubería línea principal







Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA DE NIÑOS DE PARVALES
JORNADA MATUTINA
DIRECCIÓN
ALDEA CHACTE SAN LUIS, PETÉN

ACCIONES REALIZADAS	PREVIO	DIURNO	POSTERIOR
17-09-13-13-42		ALDEA CHASTE	SAN LUIS
 <p>Foto 1: Mantenimiento a balcones de metal</p>	 <p>Foto 2: Fabricación e instalación de varones-balcon de metal</p>		
 <p>Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños</p>	 <p>Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores</p>		
 <p>Foto 5: Sustitución de tubos</p>	 <p>Foto 6: Sustitución de tubos para pintura</p>		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Firma: _____ Fecha: _____