



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chacté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1217-42	FECHA:	2/09/2024



Foto1: Reforzamiento y mantenimiento de balcones



Foto 2: Fabricación de instalación de ventanas P.V.C color blanco, reforzamiento y mantenimiento de balcones



Foto 3: Fabricación de columna, pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal con pasador



Foto 5: Sustitución de inodoro




Foto 6: sustición de tubería Pvc línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chacté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1217-42	FECHA:	2/09/2024



Foto1: sustitución Bomba de agua



Foto 2: Instalación de piso ceramico



Foto 3: Sustitución de Chapa



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA de PÁRVULOS J.M.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

