

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1218-42	FECHA:	29/04/2024




Foto 1: REPARACION DE SANITARIOS TECHOS Y PUERTAS



Foto 2: PUERTA VENTANA Y LEVANTADO DE BLOCK



Foto 3: TECHO COCINA




Foto 4: VENTANAS EN LA PARTE FRONTAL



Foto 5: VENTANAS EN LA PARTE DE ATRÁS



Foto 6: TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1218-42	FECHA:	29/04/2024



Foto 1: PISO



Foto 2: ESTRUCTURA



Foto 3: TECHO



Foto 4: PISO




Foto 5: PISO



Foto 6: PISO COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

