



Ministerio de Educación
Calidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2147-42	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: Reparación de estufa rural




Foto 2: Sustitución de reposaderas de agua.




Foto 3: Sustitución de techo de madera por techo de estructura metálica.




Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico, por motivo de hundimiento.



Foto 5: Reparación de torta de cemento, por piso de cemento.




Foto 6: Instalación de balcones. Sustitución de puerta de madera por puerta de metal. Sustitución de techado de madera por techado de estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEUD
ÁREA A E.O.R.A.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

