



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2151-42	FECHA:	4/03/2024




Pintura en exteriores e interiores



Pintura en exteriores e interiores




reparacion de muro perimetral malla



sustitucion de chapas



mantenimiento de puertas



mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2151-42	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de metal, sustrucción de laminas




Foto 2: Sustrucción de ventana de metal




Foto 3: sustrucción de chimenea de concreto, sustrucción de plancha de 3 hornillas



Foto 4: Sustrucción de estructura de madera por metal, sustrucción de lamina





Foto 5: Sustrucción de accesorios sanitarios



Foto 6: sustrucción de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma  
Firma y sello del representante de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público