

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chinchila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2208-42	FECHA:	02/09/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada claibre 26.



Foto 3: Soporte de estructura.



Foto 4: Soporte de lamina.




Foto 5: Sustitución de puertas y sustitución de chapa.



Foto 6: Soporte de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINCHILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2208-42	FECHA:	2/09/2024



Foto1: Sustitución



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

