



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINCHILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2208-42	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 2: Sustitución de lámina por laminá troquelada calibre 26



Foto 3: Soporte de estructura



Foto 4: Soporte de lámina.




Foto 5: Sustitución de puerta y sustitución de chiapa.



Foto 6: Soporte de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINCHILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2208-42	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Sustitución de servicios sanitarios.



Foto 2: Sustitución de puertas en servicios sanitarios.



Foto 3: Sustitución de servicios de sanitarios.




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

