



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CANGREJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2324-43	FECHA:	4/03/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE VENTANAS Y BÁLCONES




FOTO 2: SUSTITUCION DE TECHO Y SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3:



Foto 4:






Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Aura Leticia Alonzo Ay... Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos</p> 
---	--