

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chacté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2325-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: colocacion de la lamina



Foto 2: estructura y colocación de lámina



Foto 3: trabajando la cuneta



Foto 4: trabajando la banqueta




Foto 5: colocación de estructura de galera



Foto 6: pintando costaneras y aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público