

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POITE CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2349-42	FECHA:	30/10/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA




Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORE E INTERIORES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO POR PISO CERAMICO.




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO POR PISO CERAMICO.



Foto 6: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

