



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2350-42	FECHA:	7/011/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de balcón de hierro por



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro



Foto 5: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 6: Sustitución de accesorios de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Keny Lisel Esquivel Cortes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2350-42	FECHA:	7/11/2024



Fotografía 7: Sustitución de filipon



Fotografía 8: Sustitucion de accesorios de energia



Fotografía 9: Instalación de Unidad de Luz



Foto 10: sustitución de torta de concreto



Fotografía 11: Pintura exterior



Foto: Sustitución de piso por ceramica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nemí Liset Esquivel Cortes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

