



Ministerio de Educación  
Ecuador

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN             | MUNICIPIO:                     | SAN LUIS        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA CUMBRE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-2350-42     | FECHA:                         | 15/11/2024      |



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Fabricación e instalacion de balcon de hierro por



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro



Foto 5: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 6: Sustitucion de accesorios de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Kenny Liset Esquivel Cortes*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN             | MUNICIPIO:                     | SAN LUIS        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA CUMBRE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-2350-42     | FECHA:                         | 15/11/2024      |



Fotografía 7: Sustitución de filipon



Fotografía 8: Sustitucion de accesorios de energia



Fotografía 9: Instalación de Unidad de Luz



Foto 10: sustitución de Piso por ceramica



Fotografía 11: Pintura exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><i>Keny Liset Esquivel Cortes</i><br/>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  | <p><i>[Signature]</i><br/>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |  |
|---|--|---|--|