



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2351-42	FECHA:	4/03/2024



Foto1: Sustitución de laminas por balcones de metal y ventanas corredizas




Foto 2: Sustitucion de puerta de madera por puerta de metal.



Foto 3: Sustitución de estructura de madera, por estructura metalica y laminas.




Foto 4: Reparación de baños.




Foto 5: Sustitucion de puertas de baños



Foto 6: Reparacion del techado de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OREGELA OFICIAL DE CALIDAD ANEXA A E.O.R.M.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2351-42	FECHA:	4/03/2024



Foto1: Reparación de pila y seguimiento a columnas para colocación de balcones.



Foto 2: Sustitución del techado en pila de cocina.




Foto 3: Reparación de balcones (soldar algunos pines)



Foto 4: Reparación de parrillas.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF de Educación



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público Ixboob

