



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Joventé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2457-42	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Finalización de instalación de techo de aulas.



Foto 2: Finalización de instalación de lámina alucin calibre 26 para baños




Foto 3: Depósito de agua y bomba instalando.



Foto 4: Finalización de instalación de techo de cocina con estructuras metálicas.



Foto 5: Paletas de vidrio de ventana instalada.



Foto 6: Finalización de instalación de malla metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mania Leticia Mes Saoul

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Joventé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2457-42	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: Tubos de agua instalado..



Foto 8: Portón de ingreso instalado.



Foto 9: Piso de concreto de cocina finalizado.



Foto 10: Piso cerámico antideslizante instalado.



Foto 11: Escuela pintada.



Foto 12: Baños instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Leticia Mes Sacul*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Joventé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2457-42	FECHA:	20/05/2024




Foto 13: Puerta metálica de cocina instalada.




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>María Leticia Mes Suel</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------