



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO TIKAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2798-42	FECHA:	4/03/2024



Foto1: sustitución de pintura



Foto 2: sustitución de techo



Foto 3: sustitucion de cable de energía eléctrica



Foto 4: sustitucion de techo y soporte de madera por metal



Foto 5: sustitucion de ventanas por balcones de metal





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

