



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TORTUGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09- 2930-42	FECHA:	30 DE AGOSTO 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eva Sandra Tghuico
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TORTUGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2930-42	FECHA:	21/11/2024



Foto 2: Sustitucion de piso de torta de concreto.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puerta.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Aracely Córdova Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

