



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TORTUGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0268-42	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lámina troquelada aluzin calibre 26.



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Sustitucion de estructura de metal de ventana .



Foto 5: Sustitución de chapa.



Foto 6: Sustitución de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Aracely Condova Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TORTUGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2930-42	FECHA:	21/11/2024



Foto 2: Sustitucion de piso de torta de concreto.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Aracely Córdova Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

