



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | SAN LUIS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NOCTUN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-3090-42 | FECHA: | 4/03/2024 |




Foto 1:




Foto 4:




Foto 3:





Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público