



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACLICK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3971-42	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada alucin calibre 26.



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de elementos de fijación.



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 6: Sustitución de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACLICK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3971-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Sustrucción de balcones de metal.



Foto 8: Sustrucción de puerta en servicio sanitario.



Foto 9: Sustrucción de inodoro.




Foto 10: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimena.



Foto 11: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 12: Columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

