



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4083-42	FECHA:	12/09/2024




Foto 1: Sustitución de deposito de Agua 1000 lt



Foto 2: Mantenimiento a estructura lijado, cepillado y aplicación de pintura.




Foto 3: Sustitución de lamparas tipo LED:




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 6: Mantenimiento a estrucutra de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Edelmira Méndez García</i> Firma y sello del Presidente de la O.M.</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4083-42	FECHA:	12/09/2024




Foto 7: Sustitución de estructura de metal de ventana.




Foto 8: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 9: Reparación de cableado eléctrico:




Foto 10: Sustitución de plafoneras



Foto 11: Sustitución de interruptores dobles




Foto 12: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edelmira Méndez García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4083-42	FECHA:	12/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Edelmira Méndez García</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p>	
---	--	---	--