



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4083-42	FECHA:	8/11/2024




Foto 7: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 8: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 9: Reparación de cableado eléctrico



Foto 10: Sustitución de plafoneras



Foto 11: Sustitución de interruptores dobles




Foto 12: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

