



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versión

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4149-42	FECHA:	5/11/2024



Foto 13: Sustitución de piso cerámico.



Foto 14: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Yolanda Lopez Acosta

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

