

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Elena Rio Salinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0003-42	FECHA:	4/03/2024



Foto1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada



Foto 2: Sustitucion de Estructura de Techo de madera por estructura de metal



Foto 3: Pintura para interior del Edificio Escolar



Foto 4: Pintura para exterior del Edificio Escolar





Foto 5: Cambio de Piso



Foto 6: Susticion de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Ana Pop</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE EORM</p> 	<p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---