



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PFA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O. DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TUCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0004-42	FECHA:	19/03/2024




Foto 1: VISTA DEL MÓDULO 1, EL EDIFICIO QUE SE NECESITA REMOZAR




Foto 2: VISTA DEL MÓDULO 2, REPARACIÓN DE PISO CERÁMICO.




Foto 3: VISTA DEL MÓDULO 1, QUE NECESITA MANTENIMIENTO DEL INTERIOR DE MURO PERIMETRAL.




Foto 4: VISTA DEL MÓDULO 1 INTERIOR Y EXTERIOR DE MURO PERIMETRAL QUE NECESITA PINTAR



Foto 5: VISTA DEL MÓDULO 2 QUE SE NECESITA SUSTITUCION DE DEPÓSITOS DE AGUA.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elsa Natividad Choc*

Firma y sello del Presidente de la OFF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

