



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chorro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0022-41	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Se observa el cambio de techo



Foto 2: Se observan el repello de cemento para muro




Foto 3: se observa la ventana de balcon.



Foto 4: se observa la pintura para muro.



Foto 5: se observa el cambio de cableado para energia electrica



Foto 6: sustitucion de puerta nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Chos se   
Firma y sello del Presidente de la OPE Firma y Sello Director Centro Educativo Público

