

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN FERNANDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0024-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17 DE MARZO 2024



Foto 1: FACHADA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: LA BANQUETA DEL AULA (A) MUESTRA DAÑO Y UNA FRACTURA COMPLETA.



Foto 3: AULA (A), LOS VIDRIOS DE LOS MARCOS DE LAS VENTANAS ESTÁN ROTOS O RAJADOS.



Foto 4: LA PUERTA DEL AULA (A) MUESTRA UN MARCO DETERIORADO Y EVIDENCIA DE CORROSIÓN EN LA PROPIA PUERTA.



Foto 5:



Foto 6: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]
Pablo Roberto Guzmán Alvarado
PARQUETEADO
Coligiado: 7137

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa