

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Torre Sayaxché Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0029-42	FECHA:	18/04/2024




Foto1: Piso deteriorado en mal estado



Foto 2: Piso en mal estado



Foto 3: El ambiente de piso deteriorado



Foto 4: Piso rajado



Foto 5: Piso rajado.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
CONSEJO EDUCATIVO
CASERIO LA TORRE
SAYAXCHE, PETEN
Romelia florinda chocaj
Firma y sello del Presidente de la OPE

DIRECCIÓN
CASERIO LA TORRE
SAYAXCHE, PETEN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público