

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Tezulutlan 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	77-70-0042-47	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: Escuela de Preprimaria en mal estado



Foto 2: Están en mal estado en la pintura



Foto 3: Sustituir el soporte de lamina y cambiar la lámina




Foto 4: Cambiar la malla por balcones de metal



Foto 5: cambiar la puerta por lamina de metal



Foto 6: Arreglar el piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público