

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero El Tezulutlan I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0042-47	FECHA:	7/5/2024



Foto 1: Soldando el soporte de lamina



Foto 2: Arreglando la puerta



Foto 3: Cuando ya está arreglado la lamina




Foto 4: Cuando se arregló los balcones



Foto 5: Arreglando el piso



Foto 6: pintando las paredes de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

